




بحث

نحو محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة



**نحو محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات
الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة**

فريق العمل

الدكتورة هبة هجرس

الخبرة الدولية في مجال الإعاقة - عضو المجلس القومي للمرأة - مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة - رئيس فريق العمل - المشرف العام

الأستاذة مها كمال الدين هلاي

الخبرة الدولية في مجال الإعاقة - مقررة منابو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة

الأستاذة ايمان الزهيري

عضو فريق العمل

الاستاذ عصام عبدالرحمن

عضو فريق العمل

المهندس حسين هلاي

استشاري فني وقائم بالمسح الميداني

الأستاذة يسرا حمزة

عضوة فريق العمل

شكر وتقدير

يسعد فريق العمل أن يتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على دعمها الدائم ومتابعتها وتذليلها كافة الصعاب حتى خرج هذا البحث للنور.

ونتقدم بالشكر للدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، سفارة النرويج والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

كما يسعد فريق العمل التقدم بالشكر للسادة مقررات فروع المجلس القومي للمرأة بمحافظات البحث وهن:

• الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بي سويف

• الأستاذة مروة محمد نبيل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة دمياط

• الدكتورة مروة احمد ممدوح كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة اسيوط

• المهندسة فوزية محمد عبد الله مقررة فرع المجلس القومي للمرأة السويس سابقًا

لتعاونهن الكبير ودعمهن كلا في محافظتها من أجل إنجاز البحث

فهرس المحتويات

٦	مقدمة
٦	مشكلة البحث
٦	أهداف الدراسة
٧	أنشطة تحقيق الأهداف
٨	تقرير الإتاحة
٨٠	الموازنة التقديرية لتهيئة بعض الأماكن ببعض المحافظات
٨١	بيان بالتكاليف التقديرية لتنفيذ الإتاحة بالأماكن المختارة
١١٠	الموازنة التقديرية التفصيلية
١١٠	والرسم البياني
١١٤	الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة بنى سويف
١١٥	الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة السويس
١١٦	الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة أسيوط
١١٧	الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة دمياط
١١٨	النتائج
١١٨	التوصيات

مقدمة

تمثل الإتاحة بكافة أشكالها أهمية بالغة، وخاصة الإتاحة الفيزيائية، في أماكن تلقي الخدمات لتوفير البيئة الملائمة والانتقال الآمن للفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، فالإتاحة تمكنهن من التغلب على الحواجز البيئية التي تعترض مشاركتهن وتحقيق الوصول العادل للاستفادة من الخدمات وضمان المشاركة الكاملة، فضلاً عن النهوض بأوضاعهن في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص وأداء دور فعال بما يخدم تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

مشكلة البحث

بالرغم من الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه مازالت هناك العديد من التحديات والعقبات تواجههن، مما يسبب عدم إمكانية وصولهن لممارسة نشاطات حياتهن اليومية بشكل متساوي مع أقرانهن، وذلك بسبب نقص الإتاحة الفيزيائية في الأماكن الأكثر ارتياداً لهن، مما يحول دون الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهن.

أهداف الدراسة

- زيادة المعارف لدى صانعي القرار حول التدابير المطلوب اتخاذها لحل مشاكل الإتاحة في الأماكن الأكثر ارتياداً للفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المحافظات.
- كشف تحديات الإتاحة لدى المسؤولين والسلطات المحلية والتنفيذية نحو ما تواجهه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة من عقبات للحصول على الخدمات وممارسة الأنشطة الحياتية.
- الوصول لتقدير تكلفة تطوير وإتاحة الأماكن التي يتم اختيارها في بعض المحافظات وفقاً لمعايير تحدد الأماكن ذات الأولوية والأكثر أهمية وارتياداً من الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إعداد خطة تجهيز وتطوير وإتاحة مبنية على الاحتياجات الفعلية والحقيقية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصولهن على الخدمات والتغلب على الحواجز البيئية والانتقال الآمن ومشاركتهن والاندماج الاجتماعي والاقتصادي بصورة ايجابية، وأداء دور فعال تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقيقاً للهدف الحادي عشر من الأهداف السبعة عشر من أهداف التنمية المستدامة.

أنشطة تحقيق الأهداف

- عقد اجتماعات لتحديد معايير اختيار المحافظات المختلفة الممثلة لجمهورية مصر العربية جغرافياً وديموграфияً، وذلك حسب نسبة التردد، مدة وفترة البقاء، درجة أهمية الخدمة، مردود التكلفة، والاستدامة.
- اختيار أربع محافظات (بني سويف _ دمياط _ السويس _ أسيوط)
- عقد ندوات مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات المختارة وكذا عضوات مجلس إدارة هذه الفروع على مقعد المرأة ذات الإعاقة، للتعرف على الأماكن الأكثر ارتياداً من الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامها في كل محافظة، ولضمان الاختيار الأمثل للأماكن وفقاً للمعايير السابق الإشارة إليها.
- تكوين فريق هندسي للقيام بالمهام الفنية من حيث زيارة المواقع والأماكن التي تم اختيارها، ورفع المساحة وعمل الرسومات الهندسية الخاصة بالإتاحة، والوصول لتكلفة الإتاحة.
- عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية وقيام قيادات اللجنة بزيارات ميدانية للسادة المحافظين بالمحافظات المختارة للتعريف بالمبادرة وأهميتها لضمان تضافر الجهود والتغلب على التحديات والحصول على الدعم والتأييد وتسهيل مهمة الفريق الهندسي على الأرض.
- زيارة الفريق الهندسي للمواقع بالمحافظات وجمع المعلومات وأخذ القياسات للأماكن المختارة لتنفيذ المشروع لصالح الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تحليل المعلومات، وعمل دراسات، وتصميم رسومات هندسية جاهزة للتنفيذ لتلك الأماكن المنتقاه.
- إعداد الفريق الهندسي لتقرير مفصل بالإجراءات التنفيذية لكل مكان في كل محافظة من المحافظات التي تم اختيارها، وكذا ملخص بالتكاليف المالية المطلوبة للتنفيذ .
- إعداد فريق العمل موازنة تقديرية بالتكاليف الإجمالية والاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ (مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة لهذه التكاليف حيث تم تقدير التكاليف والاعتمادات المالية خلال الفترة قبل تعويم الجنيه وزيادة سعر صرف الدولار).
- تنظيم فاعلية لإطلاق نتائج البحث وترويج الفكرة لدى الوزراء والمحافظين والجهات المانحة والصناديق التي يمكنها المساهمة في التمويل.
- تنظيم حملة إعلامية لتعريف الرأي العام بنتائج البحث.
- إصدار كتيب للمشروع لتوثيق البحث ونتائجه لتعميم الاستفادة ليصبح هذا البحث مرجعية.

تقرير الإتاحة

المجلس القومي للمرأة، لجنة المرأة ذات الإعاقة

المشروع _____ محافظات صديقة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

الهدف من المشروع _____ عمل حصر مبدئي وموازنة تقديرية للتدخلات المطلوبة من أجل تهيئة المباني والمساحات القائمة لتصبح أكثر إتاحة

نطاق المشروع:

- محافظة أسيوط
- محافظة دمياط
- محافظة بني سويف
- محافظة السويس

خطوات المشروع:

- الوقوف على مستوى الإتاحة عن طريق الزيارات الميدانية للمواقع و جمع البيانات من المسؤولين.
- عمل رفع للمساحات والأبعاد على أرض الواقع.
- عمل توصيات وتوصيف للحلول المقترحة على أن تراعى عملية التنفيذ، الكلفة، والاستدامة.
- عمل تكلفة تقديرية.

الإتاحة تشمل:

- إتاحة الحركة الرأسية
- إتاحة المرافق
- إتاحة الخدمات
- إتاحة المعلومات
- إتاحة الوصول للمكان
- إتاحة الحركة الأفقية

معايير تقييم الأولوية:

- نسبة تردد الأشخاص ذوي الإعاقة على المكان و مدة بقاءهم به.
- درجة أهمية الخدمة المقدمة بالمكان.
- المددود مقابل التكلفة.
- الاستدامة.

نقاط عامة:

- تم استخدام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كمرجع للتدخلات
- تم التركيز على الإتاحة الخاصة بالإعاقة الحركية لكثرة المستفيدين وقلّة تكلفة التدخلات مقابل باقي الإعاقات.
- في بعض الحالات تم التوصية بحلول وسط بسبب تعذر تطبيق الكود نتيجة لعدم توافر المساحة المطلوبة أو ارتفاع التكلفة
- في بعض الحالات تم التوصية بنقل المقر أو الخدمة لاستحالة الإتاحة أو عدم منطقية التكلفة
- بعض الأماكن مخطط أن تخضع للتطوير أو الإزالة لذا يرجى التحقق من ذلك قبل تنفيذ التدخلات.
- لاحظنا عدم مراعاة الإتاحة في العديد من المباني والمرافق قيد الإنشاء بالمحافظات المختلفة.



محافظة بني سويف

مدينة بني سويف

١ ديوان عام المحافظة

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م م

استخدام لوحات
إرشادية

لا توجد علامات
إرشادية

١

حركي
م م م

عمل لوحات إرشادية بداية ونهاية
المنحدر الرئيسي
تعديل خامات تشطيب المنحدر
واستخدام Anti slip material
مع عوارض من Anti slip tape

المنحدر الرئيسي غير
مطابق للمواصفات



٢

حركي
م

استخدام Antiv slip material
مع عوارض من Anti slip tape
تركيب handrail

المنحدر بمدخل
للمبنى غير مطابق
للمواصفات



٣

حركي
م

إعادة تصميم الحمام طبقا
للكود

تصميم كابينة
الحمام غير مطابق
للمواصفات




٤

كورنيش النيل

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات</p> <p>م م</p>	<p>استخدام لوحات استرشادية</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية</p>	١	
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<p>إعادة تصميم المنحدر شكل L بطول ٤ متر، وبسطة ١.٥ م (متر ونصف) تركيب handrail</p>	<p>المنحدر الداخل للبوابة الرئيسية غير مطابقة للمواصفات</p>		٢
<p>حري</p> <p>م م</p>	<p>استخدام Anti slip material مع عوارض من Anti slip tape.</p>	<p>المنحدرات داخل البوابات الرئيسية غير مطابقة للمواصفات</p>		٣
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<p>عمل منحدرات موازية للرصيف بطول ٥.٥ متر عند مداخل الكورنيش</p>	<p>لا يوجد منحدرات كافية على الرصيف المؤدي للكورنيش</p>		٤
<p>حري</p> <p>م</p>	<p>عمل منحدر مواز للسلم بطول ٧م</p>	<p>لا يوجد منحدر</p>		٥

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

٦

حرّي، بصري
م

▪ عمل ممرات مسمطة بلا فراغات أو إختلاف مناسب

الممرات في النجيل بين المشايات غير مطابقة للمواصفات

٧

جميع الفئات
م

▪ توفير بعض ألعاب الدمج

لا توجد ألعاب دمج بمنطقة ألعاب الأطفال

٨

حرّي، بصري
م

▪ إعادة تصميم الحمام طبقاً للكود

تصميم كابينة الحمام غير مطابق للمواصفات



٩

حرّي
م

▪ عمل منحدرات طبقاً للكود

لا يوجد منحدرات عند بوابات المحلات



١٠

بصري
م

▪ توفير شباك مطابق للكود بارتفاع ٩٠ سم



إرتفاع شبابيك الأكشاك غير مطابقة للمواصفات



الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>حربي، بصري م م م</p>	<p>▪ عمل منحدر طبقاً للكود بطول ٩م مواز للمبني عمودي على السلم (معدني عال عن الأرض حال تعارضه مع السباكة)</p>	<p>لا يوجد منحدر للدخول للمبني</p>		<p>١</p>
<p>جميع الفئات م م</p>	<p>▪ استخدام لوحات إرشادية</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية</p>		<p>٢</p>
<p>حربي، بصري م م م</p>	<p>▪ تغيير جريلات الصرف</p>	<p>خط صرف المطر يمثل خطورة على المشاه</p>		<p>٣</p>
<p>جميع الفئات م م م</p>	<p>▪ عمل مكتب خدمة مواطنين من ذوي الإعاقة في الدور الأرضي في حالة عمل منحدر، أو خارج المبنى بمستوى الطريق في حالة عدم توفر منحدر</p>	<p>لا يوجد مكتب خدمة مواطنين</p>		<p>٤</p>
<p>حربي م</p>	<p>▪ تغيير المصعد</p>	<p>المصعد غير مطابق للمواصفات</p>		<p>٥</p>
<p>حربي، بصري م م م</p>	<p>▪ إعادة تصميم الحمام طبقاً للكود</p>	<p>لا يوجد حمام يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة</p>		<p>٦</p>

٤ كنيسة مقبل

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

١

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية

لا توجد علامات استرشادية

٢

حري
م

تعديل خامات منحدر دخول المبنى
واستخدام Anti slip tape

المنحدر الداخل إلى مبنى الكنيسة يحتاج
استخدام Anti slip material

٣

حري
م م

عمل منحدرات في أماكن فرق
المنسوب

لا يوجد منحدر لدخول
قاعة الدروس ولدخول
الساحة أمامها



٤

حري
م

إعادة تصميم الحمام

لا يوجد حمام
يناسب الأشخاص
ذوي الإعاقة



٥ الوحدة المحلية

١

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية

لا توجد علامات استرشادية

٢

جميع الفئات
م

تجهيز مكتب خدمة مواطنين

لا يوجد مكتب خدمة المواطنين
ذوي الإعاقة

٣

جميع الفئات
م م

إعادة تصميم المنحدر الداخلي
للمبنى ليكون بطول ٤ متر
عمل Curb cut لمنحدر الرصيف
الخارجي للمبنى
تعديل خامات منحدر دخول المبنى
واستخدام Anti slip tape

المنحدرات الداخلة
للوحدة غير مطابقة
للمواصفات المذكورة
بالكود



٦ محطة القطار

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

١

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية صوتية ومرئية و
Tactile flooring لتوجيه الزائرين للحمامات
والخدمات عند البوابات وداخل المبنى وعند
رصيف المحطة وشاشات لمعرفة بيانات القطارات
على جانبي الرصيف

لا توجد علامات
إرشادية

٢

حركي، بصري
م م

تصميم وتنفيذ Curb cut عند
منحدر رصيف الشارع الداخل للمبنى
عمل Handrail للمنحدر الداخل
لبوابة المبنى

المنحدرات الداخلة
للمحطة غير مطابقة
للمواصفات المذكورة
بالكود



٣

حركي
م م م

عمل سلم Hydraulic
لإتاحة الصعود والنزول
من وإلى رصيف المحطة.

لا يوجد سلم Hydraulic
للسعود للرصيف والتحرك
بشكل رأسي في المحطة.



٤

حركي
م

تجهيز حمام خاص

لا يوجد حمام يناسب
الأشخاص ذوي الإعاقة



٥

حركي
م

خفض منسوب أحد شبائيك
التذاكر ليتناسب مع الأشخاص
ذوي الإعاقة

ارتفاع الشبائيك لا يتناسب مع
الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

حديقة المديرية

٧

جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزائرين عند البوابات وبالداخل. 	لا توجد علامات استرشادية	١
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> تصميم وتنفيذ منحدر داخل للحديقة بطول ٥,٥ متر موازي لل سور مع بسطة أبعادها ١,٥*١,٥ متر طبقا للمواصفات بالكود 	لا يوجد منحدر دخول للحديقة	٢
حري م	<ul style="list-style-type: none"> تصميم وتنفيذ منحدرات داخل الحديقة في أماكن فرق المنسوب حسب قيمة فرق المنسوب ليكون متوافق مع مواصفات الكود. 	لا يوجد منحدرات داخلية بين فروق المنسوب	٣
حري م	<ul style="list-style-type: none"> تجهيز حمام خاص 	لا يوجد حمام يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	٤

مديرية التضامن الاجتماعي

٨

جميع الفئات م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزائرين عند البوابات وبالداخل 	لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> تعديل المنحدر الداخل للمبنى عمل مكان استراحة مناسب لمكتب خدمة المواطنين 	تصميم المنحدر غير مطابق للمواصفات	٢
حري م	<ul style="list-style-type: none"> تجهيز حمام خاص 	لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة	٣

٩ مسجد عمر بن عبد العزيز

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه المصلين عند
البوابات وبداخل

لا توجد علامات استرشادية

١

حري
م م

إعادة تصميم المنحدر الداخلي المصلى
بطول ٨ متر ليكون متوافق مع
مواصفات الكود
إعادة تصميم المنحدر الداخل للبوابة
بطول ٣ متر

المنحدرات غير
مطابقة للمواصفات
المذكورة بالكود



٢

حري
م

إعادة تصميم الجزء الداخل
إلى الحمامات ليتناسب مع
الأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد طريق ممهد
للحمامات للأشخاص ذوي
الإعاقة



٣

حري
م

تعديل التصميم الداخلي
للحمامات لتناسب مع
الأشخاص ذوي الإعاقة وعمل
كابينة حمام خاصة بهم

لا يوجد حمامات
للأشخاص ذوي
الإعاقة



٤

١٠ جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين

يجب تغيير المقر

تغيير المكان أو عمل Portable ramp
بطول ٥ متر وعرض ١ متر

لا يوجد مجال لعمل منحدر لدخول المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة

١١ مقر المجلس القومي للمرأة

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

لا توجد علامات إرشادية
استخدام لوحات إرشادية عند البوابات
وبالداخل لتوجيه الزائرين للمنحدر

حركي
م

لا يوجد منحدر عند
مدخل المبنى للأشخاص
ذوي الإعاقة
تصميم وتنفيذ منحدر لدخول
المبنى بطول ٢,٤ متر وعرض ١ متر



حركي
م

لا يوجد حمام مخصص
للأشخاص ذوي الإعاقة.
تجهيز حمام خاص.



حركي
م م

مكتب الشكاوى ليس في
الدور الأرضي
تغيير مكان مكتب الشكاوى ليصبح بالدور الأرضي
زيادة عرض باب القاعة لتناسب الكراسي المتحركة



١٢ مكتب التوثيق المطور

لم تتمكن من المعاينة



١٣ مكتب توثيق ضواحي بني سويف المطور

يجب تغيير المقر

مكتب تأهيل اجتماعي ١٤

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية عند البوابات لتوجيه الزائرين للمنحدر.	لا توجد علامات استرشادية	١
حري م م	عمل Curb cut في الرصيف	لا يوجد منحدر لصعود الرصيف أمام المبنى	٢
حري م م م	تعديل المنحدر الداخل للمبنى ليكون موازي للمبنى بطول ٩ متر	تصميم المنحدر غير مطابق للمواصفات	٣
حري م	تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة	لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة	٤
حري م	تحديث أماكن الجلوس والانتظار بالداخل	أماكن الجلوس بالداخل تحتاج تجديد	٥

١٥ الموقف

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

- استخدام لوحات إرشادية عند البوابات وبالداخل لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة للمدخل الخاص بهم ولأماكن المنحدرات

لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة



حري
م م

- تصميم وتنفيذ مدخل خاص يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة
- زيادة عدد مداخل الموقف لتقليل الضغط على المدخل

لا يوجد طرق ممهدة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة



حري
م م م

- تصميم منحدرات داخل الأرصفة تناسب ذوي الإعاقة بطول ٤,٥ متر أو عمل رصيف انتظار خاص بهم
- تغطية مستوى رصيف الركوب إلى ٤٠ cm في حالة عدم وجود رصيف خاص

ارتفاع الرصيف كبير ولا يوجد منحدرات



١٦ حديقة الشلال (النصب التذكاري)

جميع الفئات
م م

- استخدام لوحات إرشادية عند البوابات وبالداخل لتوجيه الزائرين للمنحدر

لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة

حري
م م

- عمل Curb cut عند الأرصفة الخارجية للحديقة.
- تغيير مدخل الحديقة الموجود في الـ U-turn

الأرصفة الخارجية غير مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة



حري
م

- تصميم وتنفيذ منحدرات للسلام الداخلية حسب ارتفاع كل سلم طبقا للمواصفات المذكورة بالكود

السلام الداخلية غير مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة



الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية عند
البوابات وبداخل لتوجيه الطلاب
للمنحدر

لا توجد علامات استرشادية
تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة

حري
م م م

عمل Curb cut في الرصيف
الخارجي للمدرسة.
إعادة أعمال تشطيب الأرضيات
لتناسب مع حركة طلبة الدمج

مدخل المدرسة من
الخارج غير ممهد لحركة
الأشخاص ذوي الإعاقة



حري
م م م

تصميم وتنفيذ منحدرات
للسلام الداخلة للمباني
بطول ٢,٥ متر

لا يوجد منحدر على السلم
الداخلة إلى المبنى



حري
م م

تمهيد الأرض

أرضيات الملعب والطرق
غير ممهدة لحركة
الأشخاص ذوي الإعاقة



حري
م

عمل درابزين في ال ٤
سلاسل الموجودة بالمدرسة
بارتفاع ٤ أذوار في مبنى و
٥ أذوار في المبنى الأخر

لا يوجد درابزين في ال ٤
سلاسل الخاصة بالمدرسة.



حري
م م

تعديل تصميم الأحواض
الخارجية لتناسب طلبة
الدمج.

تصميم الأحواض غير
مناسب للأشخاص ذوي
الإعاقة



مدرسة الحديثة

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

حركي

م م م

تجهيز فصول بالدور الأرضي لطلبة الدمج.

لا يوجد فصول للأشخاص ذوي الإعاقة في الدور الأرضي

٧

حركي

م

عمل ترابيزة مخصصة في معمل العلوم والكمبيوتر لطلبة الدمج

لا توجد ترابيزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمعمل



٨

حركي

م م م

إعادة تصميم حمام طلبة الدمج ليتناسب مع المواصفات المذكورة بالكود

حمام الأشخاص ذوي الإعاقة غير مطابق للمواصفات



٩

حركي

م

إزالة السور أمام باب المسجد وعمل منحدر من ناحية ودرجتين سلم من الجانب الآخر

مدخل المسجد غير مناسب لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



١٠

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية عند البوابات لتوجيه الزائرين للمنحدر	لا توجد علامات استرشادية	١
حري م م م	عمل Curb cut في الرصيف	لا يوجد منحدر لدخول مكتب خدمة المواطنين	
حري م م م	تعديل المنحدر الداخل للمبنى ليكون موازي للمبنى بطول ٩ متر	لا يوجد منحدر داخل للمبنى	
حري م	عمل Handrail للسلم الداخلي للمبنى	لا يوجد Handrail في السلالم الداخلية للمبنى	
حري م	عمل مكان استراحة مناسب لمكتب خدمة المواطنين	مكتب خدمة المواطنين غير مؤهل لدخول ذوي الإعاقة	



محافظة بني سويف مركز ناصر

المجلس المحلي

١

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم
جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية عند البوابات وبالدخل لتوجيه الزائرين للمركز التكنولوجي	لا توجد علامات إرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري م م	تعديل تصميم منحدرات السلالم الداخلة للمركز التكنولوجي طبقا للمواصفات المذكورة بالكود لتكون بطول حوالي ٢,٥ متر، أو رفع منسوب المساحة بين المنحدرين	المنحدرات غير مطابقة للمواصفات
------------	---	--------------------------------



٢

حري م م م	تصميم وتنفيذ منحدر عند السلالم الداخلة للمبنى طبقا للمواصفات المذكورة بالكود ليكون بطول ٥,٤٠ متر	لا يوجد منحدر في السلم الداخل للمبنى
--------------	--	--------------------------------------



٣

حري م	عمل Handrail في سلم المبنى الداخلي	لا يوجد Handrail في السلم الداخلي للمبنى
----------	------------------------------------	--



٤

حري م م	تخصيص المنطقة الخلفية من المبنى وتجهيزها للأشخاص ذوي الإعاقة، وعمل مكتب خدمة لهم في غرفة الأمن القديمة	يوجد مكان كبير فارغ بالخلف يمكن استغلاله
------------	--	--



٥

حري م م	عمل شباك خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود موظف مدرب على التعامل معهم	لا يوجد شباك مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز التكنولوجي
------------	---	--

٦

حري م	تجهيز حمام مخصص	لا يوجد حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة
----------	-----------------	---------------------------------------

٧

٢ مكتب تأهيل ذوي الإعاقة يجب تغيير المقر

جميع الفئات
م م

▪ نقل المكتب لمكان آخر

المكان غير صالح لاستقبال
الأشخاص ذوي الإعاقة

السلالم الداخلية غير
مناسبة للأشخاص
ذوي الإعاقة



لا يوجد منحدرات
عند الرصيف



ارتفاع الشباك الخلفي
غير مناسب للأشخاص
ذوي الإعاقة.



٣ الوحدة الصحية يجب تغيير المقر

جميع الفئات
م م

▪ يجب مراعاة المواصفات المذكورة في
الكود في أعمال المنحدرات والسلالم
وأماكن العيادات والحمامات في
المبنى الجديد

المبنى عليه قرار بالهدم
وسيتم عمل مبنى
جديد



٤ الإدارة الاجتماعية يجب تغيير المقر

جميع الفئات
م م

▪ يجب تغيير المكان لعدم جواز
الإتاحة

المكان غير صالح
لاستقبال الأشخاص
ذوي الإعاقة



مدرسة محمد فريد الابتدائية (محمد حامد حسان شرف)

المدرسة سوف تدخل في أعمال الصيانة الفترة القادمة، يوصي تنفيذ الأعمال في هذه الفترة

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم	
جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزائرين	لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م	تسوية وتعديل أرضية حوش المدرسة وعمل Interlock	أرضيات الحوش المدرسي لا تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	٢
حري م م م	عمل منحدر عند مدخل المبنى بطول ٣ متر طبقا	لا يوجد منحدر عند المدخل الرئيسي	٣
حري م	عمل Handrail بارتفاع ٤ أذوار لعدد ٢ سلم	لا يوجد Handrail على السلم الداخلي للمدرسة	٤
حري م م م	تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا للكود	يتم بناء مدرسة جديدة الان بجانب الحمامات مما أدى لعدم صلاحية الحمامات للاستعمال	٥
حري م م م	تجهيز فصول ومعمل بالدور الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة	لا يوجد فصول مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الأرضي	٦

الحديقة العامة ٦

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

- استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزائرين.

لا توجد علامات
إرشادية

١

حركي
م م م

- عمل Curb cut عند جانب الرصيف ذو المنسوب المنخفض كل مسافة ١٥٠ متر
- عمل منحدر داخل الرصيف من الجانب الأخر ذو المنسوب العالي بحيث لا يقلل من عرض الطريق

لا يوجد منحدرات مناسبة عند رصيف الحديقة



٢

حركي
م م

- عمل منحدر بطول بارتفاع ١ متر للجزء الواصل بين جانبي الحديقة

لا يوجد منحدر للجزء الواصل بين جانبي الحديقة



٣

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

محطة القطار ٧

جميع الفئات
م م

- استخدام لوحات إرشادية صوتية ومرئية و Tactile flooring لتوجيه الزائرين للحمامات والخدمات عند البوابات وداخل المبني وعند رصيف المحطة وشاشات لمعرفة بيانات القطارات على جانبي الرصيف.

لا توجد علامات إرشادية

١

حركي
م م م

- عمل منحدر بطول ٦ متر بجانب السلم عند مدخل المحطة موازي للسور
- عمل فتحة بعرض ١ متر عند الإتجاه الغربي للدخول

لا يوجد منحدرات لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة.



٢

بصري
م

- عمل بلاطات خاصة بالمكفوفين في رصيف المحطة

لا يوجد بلاطات للمكفوفين على رصيف المحطة

٣

حركي
م م

- تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة

٤

٨ مدرسة كمال طه المعاصري

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم	
جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية	لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م	تسوية وتعديل أرضية حوش المدرسة وعمل Interlock	أرضيات الحوش المدرسي لا تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة	٢
حري م م	تعديل المنحدر الداخل لمبنى المدرسة طبقا للمواصفات	الرامب الرئيسي الداخل للمبنى غير مطابق للمواصفات	٣
حري م م	عمل منحدر عند البوابة الخلفية بطول ٩ متر	لا يوجد منحدر عند البوابة الخلفية	٤
حري م	عمل Handrail بارتفاع ٤ أذرع لعدد ٢ سلم	لا يوجد Handrail على السلم الداخلي للمدرسة	٥
حري م م م	تجهيز فصول بالدور الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة	لا يوجد فصول مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الأرضي	٦
حري م	تجهيز معمل بالدور الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة	المعمل الموجود في الدور الأرضي يستخدم لصالح مدرسة أخرى ومعمل المدرسة في الدور الرابع	٧
حري م م م	تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة	لم يتسنى لنا رؤية حمامات المدرسة لكن يجب مراجعتها وإعادة تصميمها	٨



محافظة بني سويف مركز بيا

الإدارة الصحية

١

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه
الزائرين للبوابة الخاصة بالأشخاص
ذوي الإعاقة

لا توجد علامات
إرشادية

١

حري
م م

تمهيد الجزء عند
الباب الصغير لدخول
الأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد مدخل
ممهّد للأشخاص
ذوي الإعاقة



٢

حري
م

تجهيز حمام خاص لذوي الإعاقة
مكان غرفة الأرشيف لعدم
استخدامها وترحيل مكان الباب
إلغاء الباب الداخل للحمامات
والأرشيف أو تغيير اتجاه الفتح

لا يوجد حمام خاص
بالأشخاص ذوي
الإعاقة



٣

جميع الفئات
م م

توفير موظف متدرب على
التعامل مع الأشخاص
ذوي الإعاقة

لا يوجد موظف مخصص للتعامل
مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٤

جميع الفئات
م

تجهيز مكتب خدمة للمواطنين ذوي الإعاقة غير
مملوء بالمكاتب لتسهيل الحركة

لا يوجد مكتب خدمة
للمواطنين ذوي الإعاقة

٥

٢ محطة القطار

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات</p> <p>م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية صوتية ومرئية و Tactile flooring لتوجيه الزائرين للحمامات والخدمات عند البوابات وداخل المبنى وعند رصيف المحطة وشاشات لمعرفة بيانات القطارات على جانبي الرصيف 	<p>لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة</p>
<p>حري</p> <p>م</p>	<ul style="list-style-type: none"> تعديل منحدر الدخول عند البوابة الرئيسية. 	<p>منحدر البوابة الرئيسية غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود</p> 
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> توفير ونش متحرك 	<p>يوجد فرق منسوب بين مستوى الرصيف وأول درجة لصعود عربة القطار مقداره ٣٢ سم</p> 
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر عند سور المحطة لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة للإتجاه الاخر أو عمل أسانسير بارتفاع ٤,٣٠ متر لسلم المشاه خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة 	<p>لا يوجد طريقة مناسبة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة للجانب الاخر من الرصيف (الإتجاه البحري)</p> 
<p>حري</p> <p>م</p>	<ul style="list-style-type: none"> عمل حمام خاص بذوي الإعاقة في المنطقة الخلفية الفارغة أو تعديل الحمام الحالي وإزالة الحوض الداخلي وتصميم الحوض الخارجي 	<p>لا يوجد حمام مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة</p> 

٣ الوحدة الاجتماعية والتأهيل

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

لا توجد علامات إرشادية
استخدام لوحات إرشادية صوتية ومرئية لتوجيه الزائرين للحمامات والخدمات عند البوابة

١

حركي
م

عمل درابزين لسلم المبنى

لا يوجد درابزين
لسلم المبنى



٢

حركي
م م

تجهيز وإعادة تقسيم
المخزن وعمل مكتب خدمة
للمواطنين ذوي الإعاقة

يوجد مخزن ذو
مساحة كبيرة غير
مستغلة



٣

حركي
م م

يوجد حمامين يمكن
تقسيمهم وعمل حمام لذوي
الإعاقة والثاني يتم تقسيمه إلى
حمام حريمي وحمام رجالي

لا يوجد حمام
مخصص للأشخاص
ذوي الإعاقة



٤

جميع الفئات
م م

تجهيز مكتب خدمة
للمواطنين ذوي الإعاقة

لا يوجد مكتب خدمة
للمواطنين ذوي الإعاقة

٥

٤ مدرسة الإصلاح الابتدائية

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للحمامات والفصول 	<ul style="list-style-type: none"> لا توجد علامات استرشادية تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة 	١	
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> إعادة تشطيب أرضية الملعب وعمل Interlock 	<ul style="list-style-type: none"> أرضيات المدرسة غير مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة 		٢
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> يوجد حمامين متجاورين يمكن ضمهم وعمل حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة. تصميم وتنفيذ منحدر بطول ١,٨٠ متر موازي لحائط الحمام 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد حمامات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة 		٣
حري م	<ul style="list-style-type: none"> عمل درابزين بارتفاع دورين للسلم 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد درابزين لسلم المبنى 	٤	
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> استبدال المكاتب الموجودة في الدور الأرضي بفصول ومعامل لتسهيل وصول الطلبة ذوي الإعاقة لها 	<ul style="list-style-type: none"> الدور الأرضي مخصص للمدرسين والإدارات ولا يوجد فصول خاصة بالطلبة ذوي الإعاقة 	٥	

الوحدة المحلية

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الطلاب للحمامات والفصول

لا توجد علامات استرشادية

١

حري

م م م

عمل منحدر من البوابة الخارجية إلى يصل إلى بوابة المبنى
رفع منسوب الجزء بين المنحدرين الواصلين إلى المركز التكنولوجي

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٢

جميع الفئات
م م

توفير موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ويجيد لغة الإشارة

لا يوجد موظف مخصص للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٣

حري

م م

خفض منسوب أحد شبابيك المركز التكنولوجي ليتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة

ارتفاع شبابيك الخدمة في المركز التكنولوجي مرتفعة


٤

حري


م

عمل حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة



٥



محافظة السويس

١ مديرية الأوقاف

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م م

عمل منحدر من البوابة الخارجية موازي لحائط المبنى بطول ١٢ متر مع عمل بسطة عند البوابة بارزة عن حائط المبنى أبعادها ١,٥*١,٥ متر

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة




٢

حري
م

إعادة تصميم الحمامين وتخصيص أحد الحمامات للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة



٣

حري
م م

تجهيز مكتب خدمة للمواطنين بالدور الأرضي

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين في الدور الأرضي



٤

جميع الفئات
م

توفير موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

لا يوجد موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٥



مديرية الإسكان

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م م

عمل منحدر من البوابة الخارجية من منسوب أعلى درجة سلم موازي لحائط المبنى بطول ٧ متر مع عمل بسطة عند البوابة بارزة عن حائط المبنى أبعادها ١,٥*١,٥ متر مع إزالة أحواض الزرع .

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٢

حري
م م م

عمل curb cut في الرصيف عند الجزء الموصل للمنحدر أبعاداً من نهاية حائط المبنى لنهاية الرصيف مع عمل حواجز أمامة لمنع وقوف السيارات. في حالة عدم عمل Curb cut يتم مد المنحدر لأخر الرصيف

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف



٣

حري
م م م

تجهيز مكتب خدمة للمواطنين بالدور الأرضي

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين في الدور الأرضي



٤

حري
م

توفير حمامات للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة



٥

حري
م

تغيير الاسانسير

يوجد أسانسير بأبعاد لا تناسب دخول الكراسي المتحركة



٦

جميع الفئات
م

توفير موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

لا يوجد موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٧

٣ مديرية القوى العاملة والهجرة

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري

م م م

عمل منحدر من البوابة الخارجية موازي لحائط المبنى بشكل حرف L بطول كلي ٧ متر مع عمل بسطة عند البوابة بارزة عن حائط المبنى وبسطة عند موضع تغيير إتجاه المنحدر أبعادهم ١,٥*١,٥ متر مع إزالة الجزء من البوابة أمام المنحدر أو تعديلهما وإزالة حوض الزرع الداخلي

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٢

حري

م م م

عمل منحدر في الرصيف عند الجزء الموصل للمنحدر عرضه ١ متر وطوله ٢ متر داخل الرصيف مع عمل حواجز أمامة لمنع وقوف السيارات

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف



٣

حري

م م م

تجهيز مكتب خدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة بالدور الأرضي

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدور الأرضي



٤

حري

م

عمل حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة

٥

حري

مرر

تغيير الاثسانسير

يوجد أسانسير بأبعاد لا تناسب دخول الكراسي المتحركة

٦

جميع الفئات
م

توفير موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

لا يوجد موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٧



٤ التأمينات

يوجد قرارات تطوير للمبنى

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة
استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

١

حركي
م م م

لا يوجد منحدر لدخول ذوي الإعاقة
عمل منحدر من البوابة الخارجية موازي لحائط المبنى بشكل حرف L بطول كلي ١٦ متر مع عمل بسطة عند البوابة بارزة عن حائط المبنى وبسطة عند موضع تغيير اتجاه المنحدر أبعادهم ١,٥*١,٥ متر مع عمل آخر ٢ متر Portable ramp بسبب وجود Manhole والحل الثاني هو عمل منحدر بطول كلي ١٣ متر فقط مع عمل البسطات في نفس مواضعها.

لا يوجد منحدر لدخول ذوي الإعاقة



٢

حركي
م م م

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف
عمل Curb cut في الرصيف عند الجزء الموصل للمنحدر مع عمل حواجز أمامة لمنع وقوف السيارات

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف



٣

حركي
م م م

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين من ذوي الإعاقة في الدور الأرضي
تجهيز مكتب خدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة بالدور الأرضي

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين من ذوي الإعاقة في الدور الأرضي



٤

حركي
م

يوجد أسانسير مغلق لحين الانتهاء من أعمال التطوير وبأبعاد لا تناسب دخول الكراسي المتحركة
تغيير الاشسانسير

يوجد أسانسير مغلق لحين الانتهاء من أعمال التطوير وبأبعاد لا تناسب دخول الكراسي المتحركة



٥

حركي
م

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة
عمل حمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة

٦

جميع الفئات
م

لا يوجد موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة
توفير موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

لا يوجد موظف يجيد التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

٧

هيئة الأبنية التعليمية

لا يوجد تعامل مع الجمهور

الوضع القائم

المقترح

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حربي
م م

تعديل المنحدر عند المدخل الخارجي ليكون مناسب للمواصفات المذكورة بالكود بطول ٦ متر بطول ١,٥ متر

الرامب الخارجي للمبنى غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود



٢

حربي
م م

عمل Curb cut في الرصيف مع عمل حواجز أمامة لمنع وقوف السيارات

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف



٣

حربي
م م م

عمل منحدر للسلم الداخلي للمبنى بطول ٥,٤ متر وعرض ١,٥ متر موازي لحائط المبنى مع عمل بسطة أبعادها ١,٥*١,٥ متر، وعمل ممر عرضي بطول ١ متر للعبور إلى للمنحدر

لا يوجد منحدر لصعود السلم الداخلي



٤

٦ مديرية التموين

رفض مسئول المديرية التعاون





٧ مكتب التنظيم والإدارة

لا يوجد تعامل مع الجمهور

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م م

عمل منحدر عند المدخل موازي للحائط بشكل حرف L بطول كلي ٩,٥ متر مع عمل بسطة أبعادها ١,٥*١,٥ متر عند نقطة تغيير الاتجاه.

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٢

جميع الفئات
م م م

تخصيص مكتب لخدمة المواطنين من ذوي الإعاقة

لا يوجد مكتب لخدمة المواطنين من ذوي الإعاقة



٣

٨ مديرية الزراعة

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م

عمل Curbcut في الرصيف مع عمل حواجز أمامة لمنع وقوف السيارات

لا يوجد منحدر لصعود الرصيف




٢

حري
م م

عمل منحدر عند المدخل بطول ١,٥ متر وعرض ١,٥ متر

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٣

٩ مركز التأهيل الاجتماعي الشامل

يوجد قرار بتطوير المبني

الوضع القائم

المقترح

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات 	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر عند المدخل موازي للحائط بطول كلي ٩ متر 	الرامب الخارجي للمبنى غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود	٢
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> تعديل باب الدخول وزيادة عرض باب الدخول من المنحدر ليتناسب مع المواصفات المذكورة بالكود 	عرض فتحة باب المدخل غير مطابق للمواصفات	٣
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> ضم حمامين من حمامات الرجال وتجهيزهم لذوي الإعاقة وتعديل أحد الأحواض ليتناسب مع قصار القامة، وتعديل أحد حمامات السيدات ليتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة 	لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة	٤
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر لمدخل الحمام ويكون غاطس داخل الحمام 	لا يوجد منحدر عند مدخل الحمام	٥





١٠ المصرية للاتصالات We مكاتب خدمة العملاء

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حركي
م

تعديل المنحدر عند المدخل ليكون مطابق للمواصفات

الرامب الداخل للمبنى غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود



٢

حركي
م

عمل Curb cut في الصريف الخارجي

الرامب الداخل للصيف غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود

٣

١١ الكورنيش القديم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات كل ٣٠٠ متر

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حركي
م م م

تصميم وتنفيذ منحدر عند أول مدخل بطول ٥,٤ متر مطابق للمواصفات المذكورة بالكود مع تكسير العتبة أمام هذا الجزء

لا يوجد منحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة عند مداخل الكورنيش



٢

حركي
م م

عمل Curb cut في الرصيف الخارجي

لا يوجد Curb cut في الرصيف



٣

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

١٢ الكورنيش الجديد

جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م م	عمل منحدر بشكل حرف L عند الحمام لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة بطول ٥.٤ متر مع عمل منحدر آخر عند بوابة الحمام	لا يوجد منحدر يوصل للحمامات	٢
حري م م	تخصيص حمامات مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة عدم وجودها	تعذر الوصول للحمامات بسبب غلقها	٣
حري م م م	عمل Curb cut عند كل فروق المنسوب بين أرضية المطاعم وأرضية المشي	لا يوجد منحدرات عند درجة سلم المطاعم	٤
حري م م م	عمل Curb cut عند الرصيف الموصل للممشى الواصل بين الشارع وممشى الكورنيش «المجاور لمبنى الاستراحة» مع تخصيص لوحات إرشادية توجه الزوار ذوي الإعاقة لهذا المدخل	لا يوجد Curb cut عند الرصيف الموصل للممشى الموجود بجوار مبنى الاستراحة	٥
حري م م م	تعديل المنحدر الداخل من رصيف الباركينج للممشى وتنفيذه بجانب السور بطول ٤,٨ متر	المنحدر الموصل من رصيف الباركينج إلى الممشى غير مطابق للمواصفات	٦
حري م م م	تخصيص جزء في بداية الباركينج وعمل Curb cut ل صعود الكراسي المتحركة منه للرصيف	لا يوجد منحدر للرصيف عند بداية الباركينج	٧
حري م م م	عمل Curb cut على جانبي الرصيف الداخلي للممشى كل ٢٠ متر	لا يوجد منحدرات على جانبي الرصيف الداخلي للممشى	٨



محافظة أسبوط

المدينة

١ ديوان عام المحافظة

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

حري
م م م

عمل Curb cut أو منحدر غاطس في الرصيف
عمل منحدر بطول ٥,٤٠ متر عند السلم الواصل من الرصيف لسلم المدخل موازي للأعلام ويكون المدخل بين العلم الاول والثاني مع عمل بسطة بارزة بأبعاد ١,٥*١,٥ متر

لا يوجد منحدر موصل بين منسوب الشارع ورصيف المبنى



حري
م م م

عمل منحدر من البوابة الخارجية موازي لحائط المبنى بطول ١٢ متر مع وجود بسطة عند سلم البوابة بارزة عن حائط المبنى بأبعادها ١,٥*١,٥ متر

المنحدر الحالي الداخل للمبنى لا يتناسب مع المواصفات



حري
م

توفير أسانسيرات يتناسب مع المواصفات

أبعاد الأسانسيرات لا تتناسب مع المواصفات المذكورة بالكود



حري
م

تخصيص آخر كابينة في الحمامين الرجالي والحريمي لذوي الإعاقة مع تزويد عرض الباب لكليهما

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة



جميع الفئات
م

توفير موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

يوجد مكتب خدمة لذوي الإعاقة في الدور الأرضي، لا يوجد موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة

٢ التأمين الصحي

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية</p>	١	
<p>حري م م م</p>	<p>عمل منحدر Steel عند بوابة الدخول لخدمة العملاء موازي للمبنى بشكل حرف L بطول كلي ١٥,٥ متر</p>	<p>ميل منحدر دخول بوابة خدمة العملاء كبير وغير مطابق للمواصفات بالكود</p>		٢
<p>حري م</p>	<p>يوجد في كل دور ثلاثة حمامات يمكن تخصيص أصغرهم للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين</p>	<p>لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة</p>		٣

٣ التأمينات (أسيوط الجديدة)

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	١	
<p>حري م م م</p>	<p>عمل منحدر عند المدخل موازي للحائط بطول كلي ١٣ متر مع عمل بسطة أبعادها ١,٥*١,٥ متر عند نقطة تغيير الاتجاه</p>	<p>لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة</p>		٢
<p>حري م</p>	<p>إزالة الحوض في حمام السيدات وتوسيع الباب وضم حمامين وتخصيصهم لذوي الإعاقة إزالة ال Urinal وتقفيل حمام خاص بذوي الإعاقة مكانه</p>	<p>لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة</p>		٣

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية</p>	<p>١</p>
<p>حري م م م</p>	<p>عمل منحدر مطابق للمواصفات لدخول المبنى</p>	<p>لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>٢</p>
<p>جميع الفئات م م</p>	<p>تخصيص مكتب خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بتادور الأرضي توفير موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة</p>	<p>لا يوجد مكتب خدمة مواطنين في الدور الأرضي</p>	 <p>٣</p>
<p>حري م</p>	<p>تخصيص شباك للأشخاص ذوي الإعاقة مطابق للمواصفات</p>	<p>ارتفاع شبابيك الخدمة غير مناسبة لذوي الإعاقة</p>	 <p>٤</p>
<p>حري م</p>	<p>تخصيص الجزء الفارغ بحمام الرجال للأشخاص ذوي الإعاقة.</p>	<p>لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة</p>	 <p>٥</p>

مجمع المصالح

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م

تجهيز مسارات داخلية للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول للمركز التكنولوجي (مبنى أ)

مدخل المركز التكنولوجي (مبنى أ) غير مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة



٢

حري
م م

زيادة طول منحدر (مبنى أ) عند جهاز حماية المستهلك إلى بعد نهاية الحائط بمسافة ١,٥ متر ثم ٥ متر عمودي عليه شكل حرف L

منحدر (مبنى أ) أمام جهاز حماية المستهلك غير مطابق لمواصفات الكود



٣

حري
م م

يجب زيادة طول منحدر مدخل مبنى (ب)

منحدر مبنى (ب) غير مطابق للمواصفات المذكورة بالكود.

٤

حري
م م م

تعديل الأسانسير وزيادة عرض الباب وتجهيزه للصعود لجميع الأدوار (مبنى ب)

عرض باب الأسانسير صغير ويعمل بين الدور الأرضي والسادس فقط (مبنى ب)، يجب صعود سلم للوصول للأسانسير الأخر



٥

حري
م

يوجد مكان فارغ في نهاية حمام السيدات (مبنى ب) يمكن ضمه إلى آخر حمام وتخصيصه لذوي الإعاقة بأبعاد ١,٤٦ * ١,٧٣

لا يوجد حمامات للأشخاص ذوي الإعاقة



٦

جميع الفئات
م

تجهيز مكتب خدمة مواطنين توفير موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة ومجيد اللغة الإشارة

لا يوجد مكتب خدمة مواطنين في الدور الأرضي (مبنى ب)

٧

٦ حديقة الفردوس

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري

م م م

عمل منحدر موازي للحائط في المرسي بطول ١٢ متر
عمل منحدر عند درجة سلم المرسي بطول ١,٨ متر

لا يوجد منحدرات عند سلالم المرسي



٣

حري

م م م

عمل منحدرين متقابلين عند الحمامين كما هو موضح بالصورة بطول ٤ متر لكل منحدر

لا يوجد منحدر لدخول الحمامات



٤

حري

م


يوجد قرار تطوير للحمامات يجب مراعاة وجود حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة

٥

جميع الفئات

م م



يجب تغيير المقر

٧ مكتب تأهيل شرق

مكان المكتب غير مناسب لذوي الإعاقة (للوصول للمكتب لا يوجد طريقة مناسبة ولا يوجد مسافة كافية لعمل منحدر)

٧

جميع الفئات

م م



٨ مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة

رفضت مديرة المدرسة التعاون

٨

٩ المسجد الكبير

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات


لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م

عمل منحدر مطابق للمواصفات لدخول المبنى (Ramp over stairs)

لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة



٢

حري
م

تعديل التصميم الداخلي للحمامات لتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعمل كابينة حمام خاصة بهم

لا يوجد حمامات للأشخاص ذوي الإعاقة



٣

١٠ الكنيسة

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية

١

حري
م م م

يوجد مكان مخصص للأسانسير يجب تركيب أسانسير مطابق للمواصفات بالكود وتشغيله

لا يوجد أسانسير أو منحدرات للسلاسل



٢

حري
م

يوجد حمام رجالي مكون من عدد ٣ كابينة يمكن ضم ٢ كابينه من كل حمام وتخصيصهم للأشخاص ذوي الإعاقة عمل منحدر بطول ٣,٥ متر عند سلم الممر الموصل للحمام

لا يوجد حمام مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة



٣

مديرية التربية والتعليم

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>١</p>
<p>حري م م م</p>	<p>لا يوجد مكان مخصص لأسانسير لا يوجد مساحات كافية لعمل منحدرات للسلم</p>	<p>لا يوجد وسيلة لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>٢</p>
<p>حري م م م</p>	<p>عمل درابزين للسلم بارتفاع ٤ أذوار عدد ٢ سلم</p>	<p>لا يوجد درابزين للسلم</p>	<p>٣</p>
<p>حري م</p>	<p>يوجد في الدور الأرضي غرفة خزنة غير مستخدمة يمكن تخصيصها لتكون مكتب خدمة مواطنين لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>لا يوجد مكتب خدمة مواطنين لذوي الإعاقة</p>	<p>٤</p>
<p>حري م</p>	<p>تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>لا يوجد حمامات للأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>٥</p>

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م ماستخدام لوحات إرشادية لتوجيه
الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية

١

حري

م م م

عمل منحدر بارز عن الرصيف مسافة ١,٢٠ متر
مستمر حتى الرصيف والمنحدر التالي ثم البسطة ثم
آخر منحدر في الصورة
عمل handrail واستخدام Anti-slipping material
ووضع حواجز حتى لا تقف السيارات في هذا المكانالمنحدر الموجود
غير مطابق
للمواصفات

٢

حري

م

إزالة العتبة عند باب الدخول

يوجد عتبه عن
مدخل الباب

٣

حري

م

يوجد حمامين يمكن تجهيز الحمام
الكبير ليتناسب مع ذوي الإعاقة
أبعاد الحمامين معًا ١,٦٨*٤,٢٤ مترلا يوجد حمام
مخصص للأشخاص
ذوي الإعاقة

٤

حري

م

توفير كرسي متحرك لذوي الإعاقة
وكبار السن وكنب للجلوس للانتظارلا يوجد كراسي متحركة
ولا أماكن للجلوس للانتظار

٥

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	<p>١</p>	
<p>حري م م م</p>	<p>تسوية أرضية المدخل</p>	<p>أرضية المدخل غير مستوية</p>		<p>٢</p>
<p>جميع الفئات م م</p>	<p>تعديل المنحدر عند المدخل ليكون مناسب للمواصفات المذكورة بالكود بطول ٤ متر</p>	<p>المنحدر الموجود غير مؤهل للاستخدام</p>	<p>٣</p>	
<p>حري م م م</p>	<p>يجب استبدال البوابة أمام الأسانسير وعمل باب جرار</p>	<p>باب المدخل غير مناسب حيث أنه يمنع عمل المنحدر</p>		<p>٤</p>
<p>حري م م م</p>	<p>عمل درابزين لسلم المبنى</p>	<p>لا يوجد Handrail للسلم</p>		<p>٥</p>
<p>جميع الفئات م م</p>	<p>مراعاة كود الإعاقة في المبنى الجديد.</p>	<p>يوجد مبنى يتم تجديده يجب مراعاة كود الإعاقة به</p>	<p>٦</p>	



محافظة أسبوط مركز الفتاح

١ الوحدة المحلية

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية


المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

▪ استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات وللمركز التكنولوجي ومدخل الوحدة المحلية

لا توجد علامات
استرشادية لتوجيه
الأشخاص ذوي الإعاقة



١

جميع الفئات
م

▪ توفير موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة

يوجد مركز تكنولوجي في الدور الأرضي

٢

جميع الفئات
م م

▪ تخصيص شباك للأشخاص ذوي الإعاقة

شبابيك الخدمة ارتفاعها (١,٢٠ متر) وغير مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة

٣

حري
م م



٢ الإدارة التعليمية القديمة

تغيير المقر

لا مجال لعمل منحدر - يجب تغيير مكان المكتب

٢

٣

جميع الفئات
م م



تغيير المقر

٣ مكتب العمل

لا مجال لعمل منحدر - يجب تغيير مكان المكتب

٣

٤ الشهر العقاري

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه
الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية

١

حري
م م

زيادة طول المنحدر
عمل Handrail للمنحدر

يوجد منحدر يحتاج
لبعض التعديلات



٢

جميع الفئات
م م

تخصيص شباك بارتفاع مناسب
لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
تدريب موظف للتعامل مع
الأشخاص ذوي الإعاقة

ارتفاع شباك الموظفين
١,١٤ متر وغير مناسب
للأشخاص ذوي الإعاقة

٣

٥ مركز الشباب

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه
الزوار للمنحدر والخدمات


لا توجد علامات استرشادية
لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م م

عمل منحدر موازي للسور بطول ٣
متر عند السلم الموصل للفصول
إزالة الكتف المحدد من السور وعمل
بسطة للسلم عند نهاية المنحدر من
الأعلى

لا يوجد منحدر
عند درجات السلم
الموصلة للفصول



٢

حري
م م

تخصيص حمام
للأشخاص ذوي الإعاقة


لا يوجد حمامات
للأشخاص ذوي
الإعاقة



٣

٦ مسجد الفتح (شرق الخزان)

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم
جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات 	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر للبوابة من الخارج بطول ٢ متر عمل منحدر للبوابة من الداخل بطول ٣,٨ متر 	لا يوجد منحدر لدخول المسجد
حري م م	<ul style="list-style-type: none"> إعادة تصميم الحمام طبقاً للكود 	الحمامات غير مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة



٧ إدارة الفتح التعليمية

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم	
جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات 	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> يوجد مدخل خلفي ومساحة كافية لعمل المنحدر عمل منحدر للبوابة الخلفية بطول ٧ متر وتخصيص البوابة لذوي الإعاقة 	لا يوجد منحدر لدخول الأشخاص ذوي الإعاقة	٢
حري م	<ul style="list-style-type: none"> تجهيز حمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة مطابق للكود 	لا يوجد حمامات للأشخاص ذوي الإعاقة	٣
جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> تجهيز مكتب خدمة مواطنين توفير موظف يجيد التعامل مع ذوي الإعاقة ومجيد للغة الإشارة 	لا يوجد مكتب خدمة مواطنين في الدور الأرضي	٤





محافظة دمياط

المدينة

١ جمعيه رعاية أسر المصدورين - مركز التأهيل المهني والمعاقين

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات</p> <p>م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات 	<p>لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	١	
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> تمهيد المدخل بعمل تبليط أو أرض مستوية من الخرسانة إزاله كافة التكسيرات لسهوله الحركة 	<p>المدخل غير ممهد وبه تكسيرات تعيق الحركة</p>		٢
<p>حري</p> <p>م م م</p>	<ul style="list-style-type: none"> عمل اعاده تصميم للحمامات وتوسعها وتجهيز أحدهم لاستخدام ذوي الإعاقة عمل توسيع لداخل وأبواب الحمام لمرور كرسي الحركة 	<p>لا يوجد حمامات مجهزة لذوي الإعاقة والأبواب ضيقة لا تسمح بمرور كرسي الحركة مقاسات الحمامات القائمة ٢,٢ * ١,١ سم</p>		٣
<p>حري</p> <p>م</p>	<ul style="list-style-type: none"> إلغاء الاعتاب وازالتها وعمل تسويه لمكان الاعتاب بعد الإزالة 	<p>يوجد أعتاب بارزة داخل المكان بارتفاع ٥ سم تعيق الحركة</p>		٤



٢ مدرسه دمياط الإعدادية بنين

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حركي
م م

إعادة عمل المنحدر حسب المواصفات بنفس الارتفاع على شكل حرف L مع عمل ترابزين للحماية من السقوط

يوجد منحدرات غير مطابقة للمواصفات بارتفاع ٦٠ سم بحوش المدرسة



٢

حركي
م م م

إلغاء الأعتاب وإزالتها
عمل تسوية لمكان الأعتاب بعد الإزالة

يوجد حمامات مجهزة لذوي الإعاقة ولكن بعرض ١,١٤ سم مع وجود عتبه مرتفع تعيق الحركة



٣

حركي
م م م

إعادة عمل المنحدر حسب المواصفات بنفس الارتفاع ونفس الشكل
عمل ترابزين للحمايه من السقوط

يوجد منحدرات غير مطابق للمواصفات بارتفاع ٢٧ سم بحوش المدرسه



٤

٣ مدرسة دمياط التجريبية المطورة الابتدائية

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

<p>جميع الفئات م م</p>	<p>استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات</p>	<p>لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة</p>	١
<p>حري م</p>	<p>عمل منحدر باحد المدخلين بارتفاع ٢٠ سم حسب المواصفات مع ترابزين للحماية</p>	<p>يوجد مدخلين بالمدرسه كل مدخل به درجه سلم ولا يوجد منحدر</p>	٢
<p>حري م م م</p>	<p>يوجد مساحة ٤*٢ م يمكن عمل بها حمام مجهز لذوي الإعاقة عمل منحدر لمدخل الحمام بارتفاع ٣٠ سم وترابزين للحماية</p>	<p>لا يوجد حمامات مجهزة بالمدرسه كما أن مدخل الحمامات مرتفع عن الأرض مع عدم وجود منحدر به</p>	٣
<p>حري م م م</p>	<p>عمل منحدر حسب المواصفات بارتفاع ٥٠ سم على شكل L عمل ترابزين للحمايه من السقوط</p>	<p>لا يوجد منحدرات بحوش المدرسه لدخول الفصول الأرضية</p>	٤
<p>حري م</p>	<p>عمل ترابزين بارتفاع ٣ ادوار حسب المواصفات بحائط السلم</p>	<p>لا يوجد ترابزين للسلم الرئيسي المؤدي للادوار العليا</p>	٥
<p>حري م</p>	<p>عمل منحدر بعرض ١,٥ م وارتفاع ٢٠ سم جهة الحائط مع عمل ترابزين</p>	<p>يوجد ملعب بمنسوب اعلى من الحوش بدون منحدر</p>	٦
<p>حري م م</p>	<p>عمل تعلية للشارع بمساحة ٣*٣م أمام باب المدرسه بمنحدر بسيط من الجانبين</p>	<p>منسوب الشارع منخفض عن منسوب مدخل المدرسه ب ٧ سم</p>	٧



٤ منطقة دمياط للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري
م م م

عمل منحدر بارتفاع ١٥ سم بطريقة curb cut حسب المواصفات

الرصيف الخارجي بارتفاع ١٥ سم من الشارع يحتاج منحدر



٢

حري
م م م

عمل منحدر بارتفاع ١٥ سم حسب المواصفات عرض متر

المدخل الخارجي به درج بارتفاع ١٥ سم ويحتاج منحدر



٣

حري
م م م

عمل منحدر بارتفاع ٤٥ سم وعرض ١ متر حسب المواصفات مع عمل ترابزين للحماية

المدخل الداخلي به درج ارتفاع ٤٥ سم ولا يوجد به منحدر



٤

حري
م م م

إعادة برمجة المصعد لامكانية النزول به للدور الارضي

المكتب بالدور الثاني والمصعد فقط للصعود ولا يعمل باتجاه النزول

٥

حري
م

عمل تغطية لمنسوب الموزع بارتفاع ٦ سم وبمساحة ٣*٣ م

يوجد اختلاف في المنسوب داخل الوحدة بفرق ٦ سم بين الموزع وباقي الغرف



٦



محافظة دمياط فاراسكور

١ مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بفرسكور

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم
جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة
حري م م	عمل ارضيه مستويه من الخرسانه لسهولة الدخول	الرصيف الخارجي غير ممهد وبه تكسير
حري م م م	عمل تمهيد للأرضية بالبلاط أو الخرسانة حسب المواصفات	المدخل الخارجي غير ممهد وبه تكسير وغير نظيف
حري م م م	عمل منحدر بارتفاع ٦٠ سم وعرض ١,٢ متر حسب المواصفات مع عمل ترازين للحمايه على شكل حرف Z	المدخل الداخلي به درج ارتفاع ٦٠ سم ولا يوجد به منحدر
حري م م	عمل تعليه لنسوب الموزع بارتفاع ٦ سم وبمساحه ٣*٣ م	الحمام بدون اتاحه وغير مجهز لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة
حري م	عمل ترازين من المعدن بالمواصفات القياسية	السلم للدور العلوي بدون ترازين

١

٢

٣

٤

٥

٦



مركز العلاج الطبيعي بفارسكور

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات إرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حري

م م م

عمل منحدر بارتفاع ١٥ سم بطريقة curb cut طبقاً للمواصفات

الرصيف الخارجي غير ممهد وبه تكسير



٢

حري

م م م

عمل منحدر بارتفاع ٦٠ سم بعرض ١,٥ م مع عمل ترابزين حسب المواصفات من الجهه الداخليه والخارجيه بجانب السور

المدخل الخارجي غير مجهز وبه رامب غير مطابق للمواصفات وسلم مرتفع الدرجات



٣

حري

م

عمل استراحات تكون عبارة عن جلسات بالإضافة إلى مظلة للانتظار

لا يوجد استراحات خارجيه للانتظار



٤

حري

م م

اعاده تصميم وتوزيع الحمامات وعمل حمام مجهز به اتاحه

الحمامات غير مجهزه لاستخدام ذوي الإعاقة ومساحتها ضيقه



٥

حري

م

عمل باب من الألومنيوم بعرض ١ متر

غرفة العلاج الطبيعي لا يوجد بها باب للخصوصية

٦

المركز التكنولوجي بفرسكور ٣

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم
جميع الفئات م م	استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة
حري م	عمل منحدر بارتفاع بسيط مطابق للمواصفات بشكل طولي	الرصيف الخارجي لا يوجد به منحدر
حري م م م	عمل تعديل للمنحدر الموجود في الجزء السفلي منه حسب المواصفات على شكل L عمل ترازين للحماية	المدخل الخارجي به منحدر غير مطابق للمواصفات ويحتاج إلى تعديل
حري م م	عمل شباك واحد فقط رقم ١ بارتفاع مناسب حسب المواصفات للتمكن من التعامل مع الموظف	شبابيك الخدمة للمواضنين بمنسوب مرتفع غير مناسب





٤ مكتب التأمينات الاجتماعية بفارسكور

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات
م م

استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات

لا توجد علامات إرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة

١

حركي
م م م

عمل منحدر بارتفاع ٢٠ سم مطابق للمواصفات بشكل طولي مع تعديل الباب الحديد لامكانية استخدام المنحدر

الرصيف الخارجي لا يوجد به منحدر وارتفاعه ٢٠ سم



٢

حركي
م م م

عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٢٥ سم مع ترابزين

المدخل الداخلي لا يوجد به منحدر ويحتاج إلى منحدر بارتفاع ٢٥ سم مع ترابزين



٣

حركي
م

عمل تمهيد لارضيه الممر من البلاط أو الخرسانة المستوية للاستخدام حسب المواصفات

الممر الخارجي غير مناسب للاستخدام وبه تكسير



٤

حركي
م

عمل ترابزين من المعدن حسب المواصفات بالسلم إلى الطابق العلوي

السلم إلى الدور العلوي لا يوجد به ترابزين



٥

حركي
م م

عمل تعديل للقاطع بشكل كامل وتعديل منسوب الشبابيك به للتواصل وامكانيه الاستخدام

شبابيك الخدمه بالدور الأرضي مرتعة وغير مناسبة للتواصل مع الموظف



٦



محافظة دمياط رأس البر

١ كورنيش النيل - ممشي شارع النيل السوق الحضاري

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

الفئات المستهدفة ودرجة الأهمية	المقترح	الوضع القائم
جميع الفئات م م م	استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة
حري م م م	عمل منحدر بارتفاع ١٥ سم مطابق للمواصفات بطريقه curb cut	يوجد منحدر بالرصيف غير مطابق للمواصفات
حري م م م	عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٢٠ سم داخل المرين المحلات في السوق	مدخل ١ امام ش ٣٣ يوجد منحدر غير مطابق للمواصفات
بصري م م	عمل مشايات كف بصري عند مدخل المعديات والمراسي حسب المواصفات	مدخل المعديات لا يوجد به مشايات كف بصري



١

٢

٣

٤



حري م م م	عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٢٠ سم داخل المر بين المحلات في السوق	مدخل ٣ لا يوجد به منحدر		٥
حري م م م	عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٢٠ سم داخل المر بين المحلات في السوق	مدخل ٦ يوجد منحدر غير مطابق للمواصفات		٦
حري م	إلغاء كل تلك المنحدرات والإكتفاء بمداخل ١ و ٣ و ٦	يوجد منحدرات بمداخل رقم ٢ و ٤ و ٥ غير مطابقة للمواصفات		٧
حري م م	عمل حمامات اضافية بجانب القديمة أمام ش ٥ , تكون مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة ومطابقة للمواصفات	الحمامات غير مجهزه لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة		٨

شاطئ البحر - منطقة المشاية

الفئات المستهدفة
ودرجة الأهمية

المقترح

الوضع القائم

جميع الفئات م م	<ul style="list-style-type: none"> استخدام لوحات إرشادية لتوجيه الزوار للمنحدر والخدمات 	لا توجد علامات استرشادية لتوجيه الأشخاص ذوي الإعاقة	١
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> تعديل المنحدر لارتفاع ٦٠ سم مع عمل ترازين معدن 	يوجد منحدر غير مطابق للمواصفات عند السلم رقم ٣ بعد سلطانه كافي	٢
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل ممشي على الرمال إلى البحر من المطاط بطول ٨٠ م عمل تفرجات منه بطول ١٥م إلى أماكن الاستحمام و١٥م إلى الحمامات ويتصل بمنحدر معدني داخل المياه وينفذ حسب المواصفات 	لا يوجد ممشي داخل الرمال إلى البحر	٣
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> يتم اضافة حمام مجهز بجانب الحمامات الموجودة يتم عمل وحدة استحمام مجهزة طبقا للمواصفات 	لا يوجد حمام مجهز للأشخاص ذوي الإعاقة بالشاطئ	٤
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٦٠ سم على شكل L مع تمهيد الرصيف للدخول هدم أحد الحواجز الموجودة لامكانية دخول الكرسي 	لا يوجد منحدر لدخول المشي من الشارع عند السلم أمام شاطئ ٥١	٥
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> عمل منحدر مطابق للمواصفات بارتفاع ٦٥ سم حرف L ومتصل به ممشي مطاطي للوصول إلى المياه حسب المواصفات يتم عمل منحدر معدني لتزول المياه 	لا يوجد عند شاطئ ٥١ منحدر من المشي إلى الرمال	٦
حري م م م	<ul style="list-style-type: none"> يتم عمل حمام مجهز كما يتم عمل وحدة استحمام بالشاطئ مجهزة طبقا للمواصفات 	لا يوجد حمام مجهز للأشخاص ذوي الإعاقة بالشاطئ	٧

الموازنة التقديرية لتهيئة بعض الأماكن ببعض المحافظات

ملاحظات	الفرق	التكلفة حسب الاولويات				التكلفة المقدرة	المركز	المحافظة
		جملة	م	م م	م م م	اجمالي التكلفة المقدرة		
		0	0	0	0	2,807,500	مدينة بنى سويف	بنى سويف
		0	0	0	0	1,220,575	مركز ناصر	
		0	0	0	0	803,100	مركز ببا	
	4,831,175	0	0	0	0	4,831,175	الإجمالي	
تكاليف مركز التاهيل هناك قرار بالتطوير	1,075,400	0	0	0	0	1,075,400	السويس	السويس
	0	1,545,250	574,100	66,250	904,900	1,545,250	مدينة أسيوط	أسيوط
تكاليف مركز الشباب لم يدرج اولويات	63,250	185,450	100,000	77,050	8,400	248,700	مركز الفتح	
	63,250	1,730,700	674,100	143,300	913,300	1,793,950	الإجمالي	
	0	228,125	31,900	20,875	175,350	228,125	مدينة دمياط	دمياط
	0	383,475	264,725	55,000	63,750	383,475	مركز فارسكور	
	0	898,000	0	146,000	752,000	898,000	مدينة راس البر	
	0	1,509,600	296,625	221,875	991,100	1,509,600	الإجمالي	
	5,969,825	3,240,300	970,725	365,175	1,904,400	9,210,125		الاجمالي العام
						921,013		١٠٪ توقع زيادة اسعار
						10,131,138	v	اجمالي ت مباشرة
ثانيا : تكاليف غير مباشرة								
						23,000	تنظيم اجتماع تنسيقى	الاجتماعات والمؤتمرات
						150,000	فاعلية اطلاق نتائج البحث	
						150,000	فنى	الاشراف
						150,000	ميدانى	
						15,000	فنى	المنسقين
						15,000	ادارى	
						503,000		اجمالي ت غير مباشرة
						10,634,138		اجمالي تكاليف المشروع

**مراجعة أن التقديرات قد تمت على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بسعر ١٨,٤٣ جنيه

* يجوز التحرك من بند لآخر حسب حاجة العمل

بيان بالتكاليف التقديرية لتنفيذ الإتاحة بالأماكن المختارة

محافظة بني سويف - مدينة بني سويف

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة	
١- ديوان عام المحافظة										
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	4	3,200			3,200		
٢	تركيب خامة من البلاستيك المعالج المانع للانزلاق	م ^٢	400	20	8,000		8,000			
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,400	2	2,800			2,800		
٤	تغير القاعدة الخاصة بالحمام بقاعدة مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة ولتكون مناسبة مع وضع مسطرة مساعدة على جوانب الحائط	بالعدد	10,000	1	10,000	ماركة ديورفيت			10,000	
إجمالي								8,000	3,200	12,800

٢- كورنيش النيل

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	15	12,000			12,000		
٢	تكسير وعمل منحدر حرف L	م ^٢	1,200	6	7,200		7,200			
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	12	16,200		16,200.00			
٤	تركيب خامة من البلاستيك المعالج المانع للانزلاق	م ^٢	400	50	20,000			20,000		
٥	تكسير وعمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	28	33,000			33,000		
٦	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	7	8,400		8,400			
٧	تركيب بلاطات لمشايات الحدائق	م ^٢	200	10	2,000			2,000		
٨	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	2	50,000	الحوض والقاعدة والخلط ماركة ديورفيت			50,000	
إجمالي								31,800	65,000	52,000

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٣- مديرية الصحة									
١	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	9					
٢	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	18	24,300		24,300		
٣	لوحة أستشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٤	توريد وتركيب جريلات خاصة بصرف المطر من الزهر المرن مورده من شركة معتمده.	م.ط.	1,000	20	20,000		20,000		
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
إجمالي									
					81,700	-	55,100	1,600	25,000

٤- كنيسة مقبل

١	لوحة أستشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	2	2,400			2,400	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	4	5,400			5,400	
٤	تركيب خامة من البلاستيك المعالج المانع للانزلاق	م ^٢	400	2	800			800	
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					60,200	-		10,200	50,000

٥- الوحدة المحلية

١	لوحة أستشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية * .	م ^٢	1,200	4	4,800			4,800	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	8	10,800			10,800	
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب بأستخدام هاردينز	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
إجمالي									
					32,200	-	-	32,200	

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٦- محطة القطار									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2				1,600	
٢	مشايات كف بصري	م ^٢	1,300	200	260,000			60,000	
٣	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب بأستخدام هاردينز	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700			2,700	
٥	توريد و تركيب مصعد هيدروليكي	مقطوعية	400,000	2	800,000		800,000		
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					129,300	-	800,000	279,300	50,000

٧- حديقة المديرية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	4					
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	7	7,800		7,800		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	13	17,550		17,550		
٤	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	16	19,200			19,200	
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	32	43,200			43,200	
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
						-	17,550	-	112,400

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٨- مديرية التضامن الاجتماعي									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	1	800			800	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	5	6,000			6,000	
٣	تجهيز عمل أستراحة امام مكتب الخدمة	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					61,800			11,800	50,000

٩- مسجد عمر بن عبد العزيز

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	11	13,200			13,200	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	22	29,700			29,700	
٤	تكسير و إعادة تشطي ارضيات	م ^٢	400	8	2,800			2,800	
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	والخلاط ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					95,700			42,900	52,800

١٠- جمعية التأهيل ألاجتماعي للمعاقين

يجب تغيير المقر

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١١- المجلس القومي للمرأة									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	1				1,600	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	3	260,000			60,000	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	15,000			15,000	
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	2,700			2,700	
إجمالي									
					129,300	-	800,000	279,300	50,000

١٢- مكتب التوثيق المطور

لم تتمكن من المعاينة

١٣- مكتب التوثيق المطور

يجب تغيير المقر

١٤- مكتب تأهيل أجماعي

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب باستخدام هاردينر	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٣	عمل منحدر من الخرسانة العادية * لدخول مكتب خدمة المواطنين	م ^٢	1,200	9	10,800			10,800	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	18	24,300			24,300	
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
٤	تحديث أماكن استراحة	مقطوعية	5,000	1	5,000				5,000
إجمالي									
					65,100	-	35,100	-	30,000

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

١٥- الموقف

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	5	4,000			4,000	
٢	تمهيد المداخل و المسارات	م.ط.	1,000	50	50,000			50,000	
٣	إعادة تصميم أرصفة الميكروباس	مقطوعية	10,000	20	200,000			200,000	
إجمالي									
					254,000	-	-	254,000	-

١٦- حديقة الشلال

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠سم مع التشطيب بأستخدام هاردينر	مقطوعية	15,000	3	45,000			45,000	
٣	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	16	19,200			19,200	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	32	43,200			43,200	
إجمالي									
					109,000	-	-	46,600	62,400

١٧- مدرسة الحديثة

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	5	4,000			4,000	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠سم مع التشطيب بأستخدام هاردينر	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٣	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	5	6,000			6,000	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	5	6,750			6,750	
٥	تمهيد أرضيات الحوش و الممرات	م ^٢	500	300	150,000			150,000	
٦	تركيب هاندريل للسلم الداخلي من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	200	270,000			270,000	
٧	عمل وتجهيز الاحواض بالحمامات	مقطوعية	10,000	1	10,000			10,000	
٨	عمل ترابيزة بالمعمل خاصة بذوي الاحتياجات	مقطوعية	0,000	1	10,000			10,000	
٩	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت		25,000	
١٠	ازالة السور عمل منحدر من الامام وسلم بالجانب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
إجمالي									
					511,750	-	52,750	164,000	295,000

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة	
١٨ - مديرية التربية والتعليم										
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			800		
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية * لدخول مكتب خدمة المواطنين	م٢	1,200	4	4,800		4,800	6,000		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	8	10,800		10,800	5,000		
٤	عمل منحدر من الخرسانة العادية * داخل المبني	م٢	1,200	9	10,800		10,800			
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	18	24,300		24,300	1,600		
٦	تركيب هاندريل للسلم الداخلي من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000			13,200	27,000	
٧	تجهيز عمل أستراحة امام مكتب الخدمة	مقطوعية	5,000	1	5,000			29,700	5,000	
							35,100	42,900	32,000	67,100
إجمالي										

محافظة بني سويف - مركز ناصر

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١- المجلس المحلي									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	1	800			800	
٢	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	5	6,000			6,000	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	10	13,500			13,500	
٤	عمل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	6	6,600		6,600		
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	7,425			7,425	
٦	تجهيز شباك خاص	مقطوعية	7,000	1	7,000			7,000	
٧	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					91,325	-	6,600	27,300	57,425

٢- مكتب تأهيل ذوي الإعاقة

يجب تغيير المقر

٣- الوحدة الصحية

يجب تغيير المقر

٤- الادارة الاجتماعية

مقطوعية 40,000

تجهيز المنطقة وتجهيز مدخل خاص بهم وعمل منحدر موازي للمبنى

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

٥- مدرسة محمد فريد الابتدائية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	4	3,200			3,200	
٢	تمهيد أرضيات الحوش و الممرات	م ^٢	500	300	150,000			150,000	
٣	تعديل منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,500	3	4,500		4,500		
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	3	4,050		4,050		
٥	تجهيز السلام الداخلية من خلال تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	80	108,000				108,000
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000		50,000		
إجمالي									
					319,750	-	58,550	153,200	108,000

٦- الحديقة العامة

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب بأستخدام هاردينر	مقطوعية	15,000	4	60,000		60,000		
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	12	14,400			14,400	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	24	32,400			32,400	
إجمالي									
					108,400	-	60,000	48,400	-

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٧- محطة القطار									
١	لوحة استرشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	4	3,200			3,200	
٢	مشايات كف بصري	٢م	1,300	200	260,000			260,000	
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	6	7,200		7,200		
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	8,100		8,100		
٥	تجهيز دورة المياه	مقطوعية	100,000	1	100,000	ماركة ديورفيت			100,000
إجمالي									
					378,500	-	15,300	263,200	100,000
٨- مدرسة كمال طه المعاصري									
١	لوحة استرشادية من الاستالس أستيل .	بالعدد	800	3	2,400				
٢	تهييد أرضيات الحوش و الممرات	٢م	800	300	150,000			150,000	
٣	تعديل منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	500	5	7,500			7,500	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,500	5	6,750			6,750	
٥	منحدر من الخرسانة العادية * عند البوابة الخلفية	٢م	1,350	9	10,800			10,800	
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,200	9	12,150			12,150	
٧	تجهيز السلالم الداخلية من خلال تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	80	108,000				108,000
٨	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	1,350	1	25,000		25,000		
إجمالي									
					322,600		25,000	189,600	108,000

محافظة بني سويف - مركز بيا

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

١- الادارة الصحية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1				800	
٢	تمهيد أرضيات	م ^٢	500	1	500			500	
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					51,300		-	1,300	50,000

٢- محطة القطار

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	مشايات كف بصري	م ^٢	1,300	200	260,000			260,000	
٣	تركيب خامة من البلاستيك المعالج المانع للانزلاق	م ^٢	400	6	2,400			2,400	
٤	منحدر من الخرسانة العادية * عند سور المحطة	م ^٢	1,200	12	14,400		14,400		
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	12	16,200		16,200		
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
إجمالي									
					319,600		30,600	261,600	27,400

٣- الوحدة الاجتماعية والتأهيل

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	10	13,500			13,500	
٣	تعديل وتهيئة المخزن	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					69,300		-	55,800	13,500

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

٤- مدرسة الاصلاح الابتدائية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600				
٢	تمهيد أرضيات الحوش و الممرات	م ^٢	500	300	150,000			150,000	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000				27,000
٤	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	2	2,400				2,400
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700				2,700
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	100,000	1	100,000	ماركة ديورفيت	100,000		
									إجمالي
									32,100
									151,600
									100,000
									-
									283,700

٥- الوحدة المحلية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م ^٢	1,200	6	7,200			7,200	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	12	16,200			16,200	
٤	تجهيز شبك خاص بهم	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت	50,000		50,000
									إجمالي
									50,000
									5,800
									23,400
									-
									79,200

محافظة السويس

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة	
١- مديرية الاوقاف										
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600		
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م ^٢	1,200	14	16,200		16,200			
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	14	18,225		18,225			
٤	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000		
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000	
							إجمالي	34,425	6,600	50,000
					91,025	-				

٢- مديرية الاسكان

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800		
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م ^٢	1,400	9	11,900		11,900			
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	10	13,500		13,500			
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب بأستخدام هارديتر	مقطوعية	15,000	1	15,000		15,000			
٥	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000		
	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000	
							إجمالي	45,400	800	50,000
					96,200	-				

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٣- مديرية القوي العاملة والهجرة									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م ^٢	1,200	14	16,200			16,200	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	14	18,225			18,225	
٤	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									
					91,025	-	34,425	6,600	50,000

٤- التأمينات

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م ^٢	1,200	16	19,200			19,200	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	16	21,600			21,600	
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٥	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
إجمالي									
					87,400	-	60,800	1,600	25,000

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٥- هيئة الابنية التعليمية									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	6	7,200			7,200	
٣	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٤	منحدر من الخرسانة العادية * للبوابة الداخلية	٢م	1,200	7	8,400			8,400	
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	9	12,150			12,150	
إجمالي									
					43,550	-		23,000	20,550

٦- مديرية التموين

لم تتمكن من المعاينة

٧- مكتب التنظيم والإدارة

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	٢م	1,200	11	13,200			13,200	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	11	14,850			14,850	
٤	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
إجمالي									
					33,850	-		800	33,050

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٨- مديرية الزراعة									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من البوابة الخارجية	م٢	1,200	2	1,800			1,800	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,025			2,025	
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٥	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
إجمالي									24,625

٩- مركز التأهيل الاجتماعي الشامل

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800				
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م٢	1,200	11	13,200				
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	11	14,850				
٤	تعديل باب الدخول	مقطوعية	5,000	1	5,000				
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			
٧	منحدر من الخرسانة العادية * لداخل الحمام	م٢	1,200	1	1,200				
إجمالي									110,050

١٠- المصرية للاتصالات We مكاتب خدمة العملاء

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800				
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
إجمالي									15,800

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١١- الكورنيش القديم									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	12	9,600			9,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م٢	1,200	6	6,600		6,600		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	7,425		7,425		
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
إجمالي									
					38,625	-	١٤,٠٢٥	24,600	-

١٢- الكورنيش الجديد

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	20	16,000			16,000	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م٢	1,200	6	6,600		6,600		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	7,425		7,425		
٤	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم مع التشطيب	مقطوعية	15,000	20	300,000		300,000		
٥	منحدر من الخرسانة العادية *	م٢	1,200	5	6,000		6,000		
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	5	6,750		6,750		
٧	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	100,000	1	100,000	ماركة ديورفيت		100,000	
إجمالي									
					442,775	-	٣٢٦,٧٧٥	116,000	-

محافظة أسيوط - المدينة

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١- ديوان عام المحافظة									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	مقطوعية	15,000	1	15,000		15,000		
٣	منحدر من الخرسانة العادية * عند السلم	٢م	1,200	7	8,400		8,400		
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	14	18,900		18,900		
٥	منحدر من الخرسانة العادية * البوابة الخارجية	٢م	1,200	15	18,000		18,000		
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	15	20,250		20,250		
٧	تجهيز مكتب بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000		5,000		
٨	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	2	100,000	ماركة ديورفيت			100,000
٩	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	2	100,000	ماركة ديورفيت			100,000
إجمالي									200,000
					287,150	-	85,550	1,600	

٢- التأمين الصحي

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	3	2,400		2,400	1,600	
٢	منحدر من الحديد	مقطوعية	35,000	1	35,000				
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
إجمالي									50,000
					87,400	-	2,400	1,600	

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

٣- التأمينات (أسيوط الجديدة)

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	14	16,800		16,800		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط	1,350	14	18,900		18,900		
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	2	100,000	ماركة ديورفيت			100,000
									إجمالي
									100,000
									1,600
									35,700
									-
									137,300

٤- الشهر العقاري

خاضع للتجديد

٥- مجمع المصالح

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	4	3,200			3,200	
٢	تجهيز مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة	مقطوعية	20,000	1	20,000				20,000
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	7	7,800			7,800	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	15	20,250			20,250	
٥	تعديل الاسانسير وزيادة عرض الباب	مقطوعية	25,000	1	25,000		25,000		
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	30,000	1	30,000	ماركة ديورفيت			30,000
									إجمالي
									50,000
									31,250
									25,000
									-
									106,250

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

٦- حديقة الفردوس

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	4	3,200			3,200	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	8	9,600			9,600	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط	1,350	8	10,800			10,800	
٤	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	15	18,000			18,000	
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	15	20,250			20,250	
٦	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	2	2,400			2,400	
٧	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700			2,700	
									إجمالي
								66,950	-
								63,750	3,200
								-	-

٧- مكتب تأهيل شرق

نقل المقر

٨- مدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة

رفض التعاون

٩- المسجد الكبير

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	مقطوعية	30,000	1	30,000			30,000	
									إجمالي
								30,800	-
								30,000	800
								-	-

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

١٠- الكنيسة

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	تركيب أسانسير	بالعدد	600,000	1	600,000		600,000		
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			50,000
٤	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	4	4,200				4,200
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	4	5,400				5,400
									إجمالي
									59,600
									800
									600,000
									-
									660,400

١١- مديرية التربية والتعليم

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000				27,000
٣	مكتب خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالدور الارضي	مقطوعية	5,000	1	5,000				5,000
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
									إجمالي
									57,000
									800
									-
									-
									57,800

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

١٢- مكتب تأهيل غرب

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	2	1,800		1,800		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	8,100		8,100		
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت			25,000
٥	إزالة العتبة	مقطوعية	500	1	500				500
٦	توفير كرسي متحرك + استراحة	مقطوعية	5,000	1	5,000				5,000
									إجمالي
									30,500
									1,600
									9,900
									-
									42,000

١٣- مديرية التضامن

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	تسوية أرض المدخل	مقطوعية	5,000	1	5,000			5,000	
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	4	4,800			4,800	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	8	10,800			10,800	
٥	أستبدال البوابة ببوابة جرار	مقطوعية	20,000	1	20,000		20,000		
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000			27,000	
									إجمالي
									27,000
									22,200
									20,000
									-
									69,200

محافظة أسبوط - مركز الفتح

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة	
١- الوحدة المحلية										
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800		
٢	تجهيز شبك للأشخاص ذوي الإعاقة	مقطوعية	3,000	1	3,000			3,000		
								إجمالي	3,800	-

٢- الإدارة التعليمية القديمة

يجب تغيير المقر

٣- مكتب العمل

يجب تغيير المقر

٤- الشهر العقاري

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800		
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	4	1,200			1,200		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	4	1,350			1,350		
٤	تخصيص شبك للأشخاص ذوي الإعاقة	مقطوعية	3,000	1	3,000			3,000		
								إجمالي	6,350	-

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
-------	-------	--------	------------	-------	-------	---------	-------------	-------	-------

٥- مركز الشباب

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600				
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م٢	1,200	3	3,600				
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	3	4,050				
٤	إزالة الكتف وعمل بسطة سلم	مقطوعية	2,000	2	4,000				
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			
إجمالي									63,250

٦- مسجد الفتح (شرق الخزان)

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800				
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من الخارج	م٢	1,200	6	7,200				
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	8,100				
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت			
إجمالي									66,100

٧- إدارة الفتح التعليمية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800				
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من الخارج	م٢	1,200	7	8,400				
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	100,000	1	100,000	ماركة ديورفيت			
إجمالي									109,200

محافظة دمياط - المدينة

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١- جمعيه رعاية أسر المصدورين									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	تمهيد الطريق بالتبليط	مقطوعية	10,000	1	10,000		10,000		
٣	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	75,000	1	75,000	ماركة ديورفيت	75,000		
٤	إلغاء الاعتاب وتسوية المكان	بالعدد	300	15	4,500	ماركة ديورفيت			4,500
إجمالي									
					91,100	-	85,000	1,600	4,500

٢- مدرسة دمياط الإعدادية بنين

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	3	2,400			2,400	
٢	منحدر من الخرسانة العادية * من الخارج	م ^٢	1,200	2	1,800			1,800	
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,025			2,025	
٤	إلغاء الاعتاب وتسوية المكان	بالعدد	300	50	15,000	ماركة ديورفيت			15,000
٥	منحدر من الخرسانة العادية * من الخارج	م ^٢	1,200	3	3,600			3,600	
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	3	4,050			4,050	
إجمالي									
					28,875	-	-	13,875	15,000

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٣- مدرسة دمياط التجريبية المطورة الابتدائية									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	3	2,400			2,400	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,300	3	3,250				3,250
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	3	4,050				4,050
٤	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	50,000	1	50,000	ماركة ديورفيت	50,000		
٥	منحدر من الخرسانة العادية * من الخارج	م ^٢	1,200	2	1,800		1,800		
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700		2,700		
٧	منحدر من الخرسانة العادية * للملعب	م ^٢	1,200	2	2,400			2,400	
٨	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700			2,700	
٩	عمل تغطية امام باب المدرسة باستخدام الرمل مع الدمك الجيد	مقطوعية	3,000	1	3,000			3,000	
إجمالي									
					72,300	-	54,500	5,400	12,400

٢- منطقه دمياط للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي - عمارة الاوقاف - ش الجلاء

١	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	مقطوعية	15,000	1	15,000		15,000		
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,200	2	2,400		2,400		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	2	2,700		2,700		
٤	تكسير + منحدر من الخرسانة العادية *	م ^٢	1,400	5	7,000		7,000		
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	5	6,750		6,750		
٦	عمل تغطية لمنسوب الموزع بارتفاع ٦ سم	مقطوعية	2,000	1	2,000		2,000		
إجمالي									
					35,850	-	35,850		

محافظة دمياط - فارسكور

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
١- مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بفارسكور									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	تمهيد الارض	مقطوعية	10,000	1	10,000			10,000	
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	8	9,000		9,000		
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	16	21,600		21,600		
٥	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	25,000	1	25,000	ماركة ديورفيت		25,000	
٦	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000			27,000	
٧	عمل تمهيد وتنظيف للمنطقة الخارجية	مقطوعية	10,000	1	10,000			10,000	
إجمالي									
					104,200	-	30,600	36,600	37,000

٢- مركز العلاج الطبيعي بفارسكور

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	مقطوعية	15,000	1	15,000			15,000	
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	8	9,000			9,000	
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	8	10,125			10,125	
٥	عمل استراحة عبارة عن جلسات + مظلة للانتظار	مقطوعية	60,000	1	60,000			60,000	
٦	إعادة تجهيز دورة المياه	مقطوعية	75,000	1	75,000	ماركة ديورفيت		75,000	
٧	عمل باب بعرض ١ م من الالومنيوم إرتفاع ٢,٢	مقطوعية	13,000	1	13,000			13,000	
٨	عمل تغطية لمسوب الموزع بارتفاع ٦ سم	مقطوعية	2,000	1	2,000			2,000	
إجمالي									
					185,725	-	-	-	185,725

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة
٣- المركز التكنولوجي بفرسكور									
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	1	800			800	
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	مقطوعية	15,000	1	15,000				15,000
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	6	7,200		7,200		
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	6	8,100		8,100		
٥	تعديل شبك	مقطوعية	3,000	1	3,000			3,000	
إجمالي									
					34,100	-	15,300	3,800	15,000

٤- مكتب التأمينات الاجتماعيه بفرسكور

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	2	1,600			1,600	
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	3	3,600		3,600		
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	3	4,050		4,050		
٤	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	4	4,800		4,800		
٥	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	4	5,400		5,400		
٦	تهييد الطريق بالتبليط	مقطوعية	10,000	1	10,000			10,000	
٧	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	20	27,000				27,000
٨	عمل شبك واحد	مقطوعية	3,000	1	3,000			3,000	
إجمالي									
					59,450	-	17,850	١٤,٦٠٠	27,000

محافظة دمياط - رأس البر

البند	الوصف	الوحدة	سعر الوحدة	العدد	السعر	ملاحظات	اولوية اولى	ثانية	ثالثة	
١- كورنيش النيل - ممشي شارع النيل السوق الحضاري										
١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	10	8,000			8,000		
٢	عمل curb cut من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم	مقطوعية	15,000	5	75,000		75,000			
٣	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	18	21,600		21,600			
٤	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	18	24,300		24,300			
٥	مشايات كف بصري	٢م	1,500	20	30,000			30,000		
٦	تجهيز دورة المياه	مقطوعية	100,000	1	100,000	ماركة ديورفيت		100,000		
إجمالي							-	120,900	138,000	-
					258,900					


٢- شاطئ البحر - منطقه المشاية

١	لوحة أسترشادية من الاستالس أستيل	بالعدد	800	10	8,000			8,000		
٢	منحدر من الخرسانة العادية *	٢م	1,200	22	26,400		26,400			
٣	تركيب هاندريل من الاستالس أستيل ٣٠٤	م.ط.	1,350	22	29,700		29,700			
٤	ممشي من المطاط	م.ط.	1,500	250	375,000		375,000			
٥	تجهيز دورة مياه جديدة شاملة دوش	مقطوعية	100,000	2	200,000	ماركة ديورفيت		200,000		
إجمالي							-	631,100	8,000	-
					639,100					

الموازنة التقديرية التفصيلية والرسم البياني

المحافظة	بنى سويف	السويس	اسيوط	دمياط	٤ محافظات
عدد المراكز	3	1	2	3	9
عدد المواقع المقترحة	31	12	20	10	73
عدد المواقع غير الصالحة للعمل	5	1	5	0	11
لم يتم المعاينة	1	1	-	-	2
رفض التعاون	-	-	1	-	1
خاضع للتجديد	-	-	1	-	1
نقل المقر	4	-	3	-	7
عدد المواقع الصالحة للعمل	26	11	15	10	62
التكلفة الكلية المباشرة *	4,831,175	1,075,400	1,793,950	1,509,600	9,210,125
نسبة التكاليف غير المباشرة	%52.46	%11.67	%19.48	%16.39	%100.00
قيمة ت غير مباشرة	263,874	58,700	97,984	82,442	503,000
أولوية اولى	1,354,850	574,925	913,300	991,100	3,834,175
أولوية ثانية	2,069,400	200,425	143,300	221,875	2,635,000
أولوية ثالثة	1,406,925	190,000	674,100	296,625	2,567,650
غير مخصص اولوية	0	110,050	63,250	0	173,300
الجملة	4,831,175	1,075,400	1,793,950	1,509,600	9,210,125
يضاف ١٠% توقع فروق اسعار	483117.5	107540	179395	150960	921,013
اجمالي تكاليف مباشرة	5,314,293	1,182,940	1,973,345	1,660,560	10,131,138
اجمالي ت غير مباشرة	263,874	58,700	97,984	82,442	503,000
جملة تكاليف المشروع بالمحافظة**	5,578,166	1,241,640	2,071,329	1,743,002	10,634,138


* يجوز التحرك من بند لآخر حسب حاجة العمل



التكاليف الكلية المباشرة




عدد المواقع الصالحة للعمل في كل محافظة



نسبة التكاليف غير المباشرة لكل محافظة



أولويات المشروع



الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة بنى سويف

بنى سويف - عدد المراكز (٣)

عدد المواقع بالمحافظة	20	١٥ موقع صالح للعمل
مدينة بنى سويف	18	(١) موقع لم يتم المعاينة و(٢) موقع توصية بتغييره
مركز الفتح	8	توصية بتغيير مكان (٢) موقع
مركز ببا	5	
التكلفة		
نسبة التكاليف غير المباشرة	52.46%	
نسبة التكاليف المباشرة	48.64%	
أولوية أولى	1,354,850	
أولوية ثانية	2,069,400	
أولوية ثالثة	1,406,925	
غير مخصص أولوية	0	صفر
اجمالي التكاليف المباشرة	4,831,175	
يضاف ١٠% توقع فروق أسعار	483,118	
اجمالي التكاليف المباشرة + ١٠%	5,314,293	
اجمالي التكاليف غير المباشرة	263,874	
جملة تكاليف المشروع بالمحافظة	5,578,166	

الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة السويس

السويس - عدد المراكز (أ)

عدد المواقع بالمحافظة	12	(أ) موقع لم يتم المعاينة
التكلفة		
نسبة التكاليف غير المباشرة	11.67%	
نسبة التكاليف المباشرة	88.43%	
أولوية أولى	574,925	
أولوية ثانية	200,425	
أولوية ثالثة	190,000	
غير مخصص أولوية	110,050	
اجمالي التكاليف المباشرة	1,075,400	
يضاف ١٠% توقع فروق أسعار	107,540	
اجمالي التكاليف المباشرة + ١٠%	1,075,400	
اجمالي التكاليف غير المباشرة	58,700	
جملة تكاليف المشروع بالمحافظة	1,214,816	

الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة أسيوط

أسيوط - عدد المراكز (٢)

عدد المواقع بالمحافظة	20	١٥ موقع صالح للعمل
مدينة أسيوط	13	(١) موقع خاضع للتجديد (١) موقع رفض التعاون (١) موقع نقل المقر
مركز الفتح	7	توصية بتغيير مكان (٢) موقع
التكلفة		
نسبة التكاليف غير المباشرة	19.48%	
نسبة التكاليف المباشرة	80.62%	
أولوية أولى	913,300	
أولوية ثانية	143,300	
أولوية ثالثة	674,100	
غير مخصص أولوية	63,250	
اجمالي التكاليف المباشرة	1,793,950	
يضاف ١٠% توقع فروق أسعار	179,395	
اجمالي التكاليف المباشرة + ١٠%	1,973,345	
اجمالي التكاليف غير المباشرة	97,984	
جملة تكاليف المشروع بالمحافظة	2,071,329	

الموازنة التقديرية التفصيلية لمحافظة دمياط

دمياط - عدد المراكز (٣)

عدد المواقع بالمحافظة	10	١٠ موقع صالح للعمل
مدينة دمياط	4	٤ مواقع
مركز فاركسور	4	٤ مواقع
مركز رأس البر	2	٢ موقع
التكلفة		
نسبة التكاليف غير المباشرة	16.39%	يضاف
نسبة التكاليف المباشرة	84.61%	يضاف
أولوية أولى	991,100	تسعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائة
أولوية ثانية	221,875	مئتان وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون
أولوية ثالثة	296,625	مئتان وستة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون
غير مخصص أولوية	0	صفر
اجمالي التكاليف المباشرة	1,509,600	مليون وخمسمائة وتسعة ألف وستمائة
يضاف ١٠% توقع فروق أسعار	150,960	مائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستون
اجمالي التكاليف المباشرة + ١٠%	1,660,560	مليون وستمائة وستون ألفاً وخمسمائة وستون
اجمالي التكاليف غير المباشرة	82,442	اثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنان وأربعون
جملة تكاليف المشروع بالمحافظة	1,743,002	مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً واثنان

النتائج

- مع تزايد عدد السكان بصفة عامة وتزايد نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة والفتيات والنساء ذوات الإعاقة والأمهات للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة ، تزايد الاحتياجات إلى الخدمات بالتبعية ويعاني أكثر من ٣٠٪ منهم من عدم إمكانية الوصول لممارسة نشاطات حياتهن اليومية بشكل متساوي مع أقرانهن بسبب نقص الإتاحة الفيزيائية في الأماكن الأكثر ازدياداً هن.
- هناك سمات واضحة للمساندة والالتزام القوي والمستمر على الصعيد السياسي، علاوة على تضافر جهود الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والجهات التمويلية لتطبيق الإتاحة ، بما يحقق الاستفادة الكاملة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة والأمهات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستصل إلى كبار السن وكذا الأمهات المصاحبة لعربات الأطفال الرضع، وبهذا تتحقق إمكانية الوصول المستدام.
- عدم تطبيق كود الإتاحة بسبب غياب الوعي والرقابة في الكثير من أماكن تلقي الخدمات، جعلها تفتقر إلى وجود منحدرات للكراسي المتحركة أو عدم ملائمتها ، عدم وجود كوبستات أو درابزين على جانب السلم، عدم وجود مسارات أرضية وعدم تغطية الأرضيات بواق يحمي من الانزلاق، عدم مراعاة اتساع الممرات وتزويدها بسنادات واتساع حجم الأبواب وارتفاع الأثاث وتوفير لوحات إرشادية ، عدم إنشاء أرصفة بالمواصفات المطلوبة كأن لا يقل العرض عن متر وأن تكون ممتدة بدون موانع وبها منحدر بالبداية والنهاية ومرصوفة بمواد تمنع من الانزلاق.
- قصور الاعتمادات المالية بالموازانات وعدم قدرتها على تلبية احتياجات تطبيق الإتاحة.
- الأثر السلبي للبيئة العمرارية غير المناسبة سواء تأهيلية أو صحية أو تعليمية أو ترفيهية أو ثقافية أو دينية انعكس على صعوبة المشاركة والاندماج والتعايش في المجتمع.
- ليست الحالة الصحية فقط هي سبب العجز ولكن البيئة المادية المحيطة غير المؤهلة، والتي تؤدي إلى عدم المشاركة أو العزوف عن الاستمرار في التعليم مثلاً لعدم إتاحة المباني أو المواصلات للمتطلبات الحركية.

التوصيات

١. وضع خطة لتطبيق الإتاحة اللازمة بالبيئة المحيطة بأماكن الخدمات على غرار ما تم بالأربع محافظات.
٢. مراعاة تخصيص اعتمادات مالية بموازانات المحافظات لتطبيق الإتاحة.
٣. عقد ندوات وورش لتنمية الوعي باحتياجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التعامل من منظور حقوقي وليس من منطلق التعاطف والشفقة، وترسيخ الاستقلالية والثقة بالنفس وتدعيم الشخصية والتخلص من الشعور بأنهن عبء على الآخرين أثناء تحركهن، والتأثير في درجة التفاعل مع المواقف الحياتية .
٤. اتخاذ إجراءات رادعة في حال مخالفة كود الإتاحة حيث يعد عدم تطبيق الإتاحة تحيز سلبي وانتهاكاً للكرامة المتأصلة.
٥. عمل دراسات بحثية لتطبيق الإتاحة بباقي المحافظات والاستفادة من الكتيب المصدر عن المشروع كمرجعية، حيث يعد تطبيق الإتاحة تعزيز وحماية للحقوق.

قطعة ١١ شارع عبد الرزاق السنهوري
من شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة
تليفون: ٢٣٤٩٠٠٦٠ - ٢٣٤٩٠٠٦١ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٣٤٩٠٠٦٦ (+٢٠٢)
الموقع الإلكتروني : www.ncw.gov.eg



المجلس القومي للمرأة
THE NATIONAL COUNCIL FOR WOMEN